



Consigli utili per il lavaggio e la manutenzione della lana vergine ...


Trattandosi di una fibra proteica animale, la lana è un elemento molto dinamico che si allarga e restringe in base alla temperatura ed al grado di umidità dell'ambiente circostante. La lana di pecora inoltre ha funzioni di termoregolazione: pur assorbendo tra le fibre vapore acqueo la sua superficie è idrorepellente. Un'altra proprietà della lana è quella di fungere da isolante termico: il calore del corpo viene riflesso e non si disperde all'esterno; non si sporca facilmente, non si raggrinza, è molto elastica e non si infiamma facilmente. La lana possiede inoltre una funzione auto depurativa e a differenza dei tessuti sintetici, non assume velocemente gli odori come ad esempio quello di sudore. I Pelucchi sul feltro sono causati dall'usura del capo e dallo sfregamento. Se fai attenzione a non strofinare i capi più del necessario l'aspetto originale rimane. I Pelucchi sul feltro sono normali e non sono indicatori per difetti di lavorazione.

Composizione del feltro per abbigliamento fino a:

95 % Schurwolle - Lana vergine – vergin wool

5 % Seide- Seta –Silk

Made in Südtirol Alto Adige South Tyrol



La nostra pura lana vergine, proviene da animali vivi e allevati all'aperto. Non viene sottoposta a trattamenti chimici di lavorazione, viene lavata delicatamente, lavorata con cura ed è assolutamente senza Tarme, il nemico numero uno della nostra pura lana vergine. Le larve si nutrono di vari tessuti: lana, cotone e anche la seta e prediligono maggiormente i tessuti sporchi come ad esempio i tappeti o vestiti che emanano sudore umano. Per il cambio di stagione, o per pulire è necessario lavarli accuratamente in acqua tiepida e con un detersivo specifico per lana. Prima di conservarli, adoperare degli appositi sacchetti con cerniera che proteggeranno in maniera sicura e corretta. Un posto protetto sarebbe anche il congelatore. Alcuni semplici consigli utili su come prevenire la comparsa di tarme in maniera del tutto naturale e senza rischi per la salute. Olio di pino cembro, Lavanda, Cannella, Chiodi di garofano, Foglie di alloro, Aceto e bucce di arancia, Vento e Sole. Anche la Luce solare è nemica delle tarme in quanto asciuga l'umidità e produce calore che procura molto fastidio a questi lepidotteri.

Dopo l'acquisto non prendiamo responsabilità per l'infestazione di tarme